

广东朴华检测技术有限公司



201819122880

检测 报告

检测项目： 废气

检测类别： 委托检测

委托单位： 梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场

报告日期： 2020 年 12 月 11 日

广东朴华检测技术有限公司（检验检测专用章）



广东朴华检测技术有限公司

报 告 声 明

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无本公司检验检测专用章，无骑缝章，无报告编写人、审核人、签发人签字无效。
- 3、报告需填写清楚，涂改无效。
- 4、送样委托检测，应书面说明样品来源，本公司仅对委托样品检测数据负责。
- 5、如被测单位对本报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内，向本公司提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由，逾期不予受理。
- 6、如需复检须在收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出申请，对于性能不稳不易留样的样品，恕不受理复检。
- 7、报告未经我公司书面批准，不得部分复制本报告。未经同意不得用于广告宣传。
- 8、解释权归本公司所有。

联系地址：广东省梅州市梅县区扶大高新区三葵（金鸡石水库）

邮政编码：514733

网址：<http://www.gdphtt.com>

联系电话：0753-2598876

传真：0753-2595876

联系手机：15307538076

邮箱：gdphtt@163.com

广东朴华检测技术有限公司

检 测 报 告

1、检测概况


委托单位	梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场		
受检单位	梅州市奇龙坑生活垃圾卫生填埋场		
项目地址	梅州市梅江区 S223 黄坑隧道侧 (N24°17'50"E116°10'55")		
联系人员	汤清华	联系电话	13536732223
采样员	凌晓、袁国浩	采样日期	2020.12.3
检测员	李舒	检测日期	2020.12.3
样品描述	针筒完好		

本页以下空白

2、采样点位布设及采样时间（工况：正常）

采样位置	检测项目	采样时间
甲烷监测点	甲烷	2020.12.3 10:03

监测点位示意图：



3、检测结果

废气检测结果

单位：mg/m³


采样点位	检测项目	检测结果
甲烷监测点	甲烷	6.00

备注：1、本结果只对当日当次采样负责；
2、采样当天气象参数：2020 年 12 月 3 日环境温度为 28.0℃，大气压为 101.3kPa。

4、项目分析仪器及检出限

检测项目	检测分析方法	分析仪器型号	检出限
甲烷	直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	9790II气相色谱	0.06 mg/m ³

5、现场情况



甲烷监测点

编制： 王颖

审核： 王颖

签发： 王颖

日期： 2020.12.11

报告结束

